電子式マルチメータ
XM2-110-6シリーズ
通信仕様書
RS-485インターフェース
絶縁監視機能付き

2016年10月1日

# ハカルプラス株式会社 HAKARU PLUS CORPORATION

## 改定履歴

日付	改定者	改定内容
2013/1/18	フォン	初版
2016/10/1	安東	改訂 1 社名変更

承認	確認	作成
計測設 16.10.1 書木		製品開 '16.10.1 安東

### 【仕様】

計測したデータをホスト側からの制御により伝送します。

#### 【通信仕様】


インターフェース	RS-485準拠		
通信速度	1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps(内部設定式)		
同期方式	調歩同期方式(非同期式)		
通信制御方式	ポーリングセレクション方式(半二重モード)		
使用コード	ASCII		
	スタートビット 1ビット		
┃ ┃ データ形式	データ 7 ビット		
) 一分形式	パリティビット 偶数		
	ストップビット 1ビット		

#### 【信号線】


端子名称	信号名
+	送信データTXD +
_	送信データTXD -

接続はツイストペアー線で接続して下さい。

## 【RS-485ハード構成】



# 【モニター送受信手順】 アイ ドル データ受信 ΝΟ 自分の局番? YES 異常 データチェック データチェック 正常 その他 制御コードは? ENQ デ ー タ 送 信



31H 30H

#### 【コマンド】

ホスト側からの要求に対するモニター側の返信コードを設定します。

ホスト側要求コマンド		モニター側返信コマンド			
ASC	CII	要求内容	ASC	CII	返信内容
30 H	38 H	設定値データ要求	38 H	38 H	設定値データ返信
30 H	41 H	パルス定数データ要求	38 H	41 H	パルス定数データ返信
31 H	30 H	接点データ要求	39 H	30 H	接点データ返信
31 H	31 H	アナログデータ要求	39 H	31 H	アナログデータ返信
31 H	35 H	電力量データ要求	39 H	35 H	電力量データ返信
35 H	34 H	データリセット要求	44 H	34 H	データリセットOK
32 H	30 H	全データ要求	41 H	30 H	全データ返信
35 H	35 H	全機種リセット要求			返信なし

#### 【チェックサム】

上記チェックサム範囲文字を全てASCIIコードで加算し その答えの下位8BITをASCII 文字の16進数2桁で設定します。

#### (チェックサム計算例)

局番1のRS線間電圧を読み込む場合

(1) ホスト側 → モニター側



#### チェックサムの計算

 $30H + 31H + 31H + 31H + 30H + 34H + 30H + 31H = \pm 88H$ 

#### (2) モニター側 → ホスト側



#### チェックサムの計算

30H + 31H + 39H + 31H + 30H + 37H + 44H + 30H + 03H = 1A9H = A9H

#### 【ホスト側でのデータ受信時の注意事項】

データを受信する際には必ずSTXでデータの始まりをCRでデータの終わりを確認するようにし、 データの始まりと終わりの間以外で受信したデータは破棄するようにしてください。 またチェックサムエラーや無応答の場合、再度要求コマンドを送信するようにしてください。

#### 【通信スケーリング】

計測データは、フルスケールの値を  $0\sim2000$ (延長電流は  $0\sim10000$ )にスケーリングし、上位コンピュータに伝送します。

### !! 注意事項 !!

計測データをスケーリングする為、本体との変換の誤差がでます。 本体の電流、電圧、電力、無効電力の表示最小単位は巻末に記載します。 上位コンピュータにて処理をして下さい。

#### 単相3線の場合

*#.0	入	77.E> L	
項目	5 <b>A</b>	1A	通信データ
1 相電流	0~5A	0~1A	0~2000
N相電流	0~5A	0~1A	0~2000
2相電流	0~5A	0~1A	0~2000
1 N間電圧	0~150V	0~150V	0~2000
2 N間電圧	0~150V	0~150V	0~2000
1 2 間電圧	0~300V	0~300V	0~2000
電力	-1~+1kW	-0. 2~+0. 2k₩	0~2000
デマンド電流 (1相)	0~5A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (1相)	0~5A	0~1A	0~2000
デマンド電流 (N相)	0~5A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (N相)	0~5A	0~1A	0~2000
デマンド電流 (2相)	0~5A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (2相)	0~5A	0~1A	0~2000
Io	0~0.800A		0~2000
最大 Io	0~0.800A		0~2000
Ior	0~0.800A		0~2000
最大 Ior	0~0.800A		0~2000

## 三相3線の場合

項目 1104/54 2004/54 1104/54 2004/54				通信データ	
切口	110A/5A	220A/5A	110A/1A	220A/1A	週間ナーク
R相電流	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
S相電流	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
T相電流	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
RS間電圧	0~150V	0~300V	0~150V	0~300V	0~2000
ST間電圧	0~150V	0~300V	0~150V	0~300V	0~2000
TR間電圧	0~150V	0~300V	0~150V	0~300V	0~2000
電力	-1~+1kW	-2~+2kW	-0. 2~+0. 2k₩	-0.4~+0.4k₩	0~2000
デマンド電流 (R相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (R相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
デマンド電流 (S相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (S相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
デマンド電流 (T相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
最大デマンド電流 (T相)	0~5A	0~5A	0~1A	0~1A	0~2000
Io	0~0. 800A				0~2000
最大 Io	0~0. 800A				0~2000
Ior	0~0. 800A				0~2000
最大 Ior	0∼0. 800A			0~2000	

#### 【フォーマット詳細】

#### 1. 設定値データ

<u>バイナリデータ</u>4 桁をASCIIコードに変換(1H~0640H) して送信します。

リードポイント	設定値データ	データ長
01	PT比	4 桁
02	CT比	4 桁

PT比データ=一次定格値÷110V(220V仕様も同じです。) CT比データ=一次定格値÷5Aとして出力します。(1A仕様も同じです。) (詳しくは下記表をご参照下さい。)

一次定格	設定値データ		
(V)	16 進	10 進	
110∨	0001	1	
220∨	0002	2	
440∨	0004	4	

一次定格	設定値データ		
(A)	16 進	10 進	
5 A	0001	1	
10 A	0002	2	
15 A	0003	3	
20 A	0004	4	
25 A	0005	5	
30 A	0006	6	
40 A	0008	8	
50 A	000A	10	
60 A	000C	12	
75 A	000F	15	
80 A	0010	16	
100 A	0014	20	
120 A	0018	24	
150 A	001E	30	
200 A	0028	40	
250 A	0032	50	
300 A	003C	60	
400 A	0050	80	
500 A	0064	100	
600 A	0078	120	
750 A	0096	150	
800 A	00A0	160	
1000 A	00C8	200	
1200 A	00F0	240	
1500 A	012C	300	
2000 A	0190	400	
2500 A	01F4	500	
3000 A	0258	600	
4000 A	0320	800	
4500 A	0384	900	
5000 A	03E8	1000	
6000 A	04B0	1200	
7500 A	05DC	1500	
8000 A	0640	1600	

## 2. 乗率データ

リードポイント	乗率データ	データ長
01	電力量 乗率	4 桁

下記に Wh の電力量乗率を示します。(乗率はメータ側で設定)

<b>乔</b> ·安	乗率データ							
乗率	16 進	10 進						
×0.001kWh	0005	5						
× 0. 01kWh	0006	6						
×0.1 kWh	0000	0						
×1 kWh	0001	1						
×10 kWh	0002	2						
×100 kWh	0003	3						
× 1000 kWh	0004	4						

- 3. アナログデータ(電力量を含む)
  - ・アナログデータを 0~2000 のフルスケールデータに変換し 0H~07D0Hのバイナリデータを ASCIIコードに変換し送信します。
  - ・電力量データは、BCDデータ4桁をASCIIコードに変換し送信します。

	7+0/	I					
リードポイント	XM2-110-1□□	ブデータ │ XM2-110-3□□	データ長				
01			A +4=				
01 02	1 相電流 N 相電流	R相電流 S相電流	4 桁 4 桁				
03	2相電流	T相電流	4 桁				
04	1 N線間電圧	RS線間電圧	4 桁				
05	2 N線間電圧	ST線間電圧	4 桁				
06	12線間電圧	TR線間電圧	4 桁				
07	電力	電力	4 桁				
08	予備	予備	4 桁				
09	予備	予備	4 桁				
0A	予備	予備	4 桁				
OD.	デマンド電流	デマンド電流					
0B	(最大相)	(最大相)	4 桁				
OC	最大デマンド電流	最大デマンド電流	4 桁				
	(最大相)	(最大相)					
OD	予備	予備	4 桁				
0E	予備	予備	4 桁				
0F	予備	予備	4 桁				
10	予備	予備	4 桁				
11	デマンド電流(1)	デマンド電流(R)	4 桁				
12	最大デマンド電流(1)	最大デマンド電流(R)	4 桁				
13	デマンド電流(N)	デマンド電流(S)	4 桁				
14	最大デマンド電流(N)	最大デマンド電流(S)	4 桁				
15	デマンド電流(2)	デマンド電流(T)	4 桁				
16	最大デマンド電流(2)	最大デマンド電流(T)	4 桁				
17	予備	予備	4 桁				
18	予備	予備	4 桁				
19	予備	予備	4 桁				
1A	予備	予備	4 桁				
1B	電力量	電力量	4 桁				
1C	予備	予備	4 桁				
1D	予備	予備	4 桁				
1E	予備	予備	4 桁				
1F	予備	予備	4 桁				
20	予備	予備	4 桁				
21	I O	I O	4 桁				
22	最大 [0	最大 [0	4桁				
23	Ior	Ior	4 桁				
24	最大 Ior	最大 Ior	4 桁				
25	予備	予備	4 桁				
26	予備	予備	4 桁				
27	予備	予備	4 桁 4 桁				
28	予備	予備	4 桁				
29	予備	予備	4桁				
2A	接点データ	接点データ	4 桁				

## 4. 電力量データ

BCDデータ6桁をASCIIコードに変換し送信します。

リードポイント	パルスデータ	データ長
01	電力量	6 桁

## 5. 接点データ

接点の状態を2バイト4桁のASCIIコードに変換し送信します。

		接点データ		
	2 <sup>F</sup>	0		
	2 <sup>E</sup>	0	6	
	<b>2</b> <sup>D</sup>	0	0	
	2 <sup>c</sup>	0		
	<b>2</b> <sup>B</sup>	0		1
	2 <sup>A</sup>	0	7	
	<b>2</b> <sup>9</sup>	警報出力2	1 ′	ON で
01	<b>2</b> <sup>8</sup>	警報出力1		ON で
01	<b>2</b> <sup>7</sup>	0		1
	<b>2</b> <sup>6</sup>	0		
	<b>2</b> <sup>5</sup>	接点3	8	ON で
	2 <sup>4</sup>	接点2		ON で
	<b>2</b> <sup>3</sup>	接点 1		ON で
	<b>2</b> <sup>2</sup>	0	9	
	2 <sup>1</sup>	0	] 9	
	<b>2</b> <sup>0</sup>	0	1	

6. データリセット要求(全機種データリセット) 1 データを 2 バイト 4 桁の A S C I I コードで受信してデータをリセットします。

		出力データ	
	<b>2</b> <sup>7</sup>	0	
	<b>2</b> <sup>6</sup>	0	8
	2 <sup>5</sup>	0	°
2	2 <sup>4</sup> 2 <sup>3</sup> 2 <sup>2</sup> 2 <sup>1</sup>	0	
^	<b>2</b> <sup>3</sup>	0	
	<b>2</b> <sup>2</sup>	0	9
	2 <sup>1</sup>	0	9
	<b>2</b> <sup>0</sup>	0	
	<b>2</b> <sup>7</sup>	0	
	$2^6$	0	10
	2 <sup>5</sup> 2 <sup>4</sup>	最大 Ior	10
1	24	最大 Io	
'	<b>2</b> <sup>3</sup>	0	
	2 <sup>3</sup> 2 <sup>2</sup>	0	11
	2 <sup>1</sup>	0	] ''
	<b>2</b> <sup>0</sup>	最大デマンド電流	

要求時:1 常時:0 要求時:1 常時:0

要求時:1 常時:0

#### !! 注意!!

0の所は、今回、使用しません。(予備用)1にしないで下さい。

2 が 00H, 1 が 01Hの場合、30H30H30H31Hと出力データにセットし送信して下さい。

## 7. 全データ要求 (1にしたビットのデータを返送します。)

		ü	送信ビット		
		XM2-110-1□□	XM2-110-3□□	データ長	
	27	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>6</sup>	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>5</sup>	0	0	4	6
	24	電力量乗率	4		
6	2 <sup>3</sup>	予備	予備	4	
	2 <sup>2</sup>	予備	予備	4	
	21	CT比	СТ比	4	7
	20	PT比	PT比	4	
	27	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>6</sup>	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>5</sup>	予備	予備	4	8
-	24	最大 Ior	最大 Ior	4	
5	<b>2</b> <sup>3</sup>	Ior	Ior	4	
	2 <sup>2</sup>	最大 Io	最大 Io	4	9
	21	Io	Io	4	9
	<b>2</b> <sup>0</sup>	接点データ	接点データ	4	
	27	0	0	6	
	2 <sup>6</sup>	0	0	6	10
	<b>2</b> <sup>5</sup>	予備	予備	6	10
	24	予備	予備	6	
4	2 <sup>3</sup>	予備	予備	6	
	22	予備	予備	6	11
	21	予備	予備	6	11
	<b>2</b> <sup>0</sup>	電力量 (受電)	電力量 (受電)	6	

		送任	言ビット		
		XM2-110-1□□	XM2-110-3□□	データ長	
	27	予備	予備	4	
	2 <sup>6</sup>	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>5</sup>	最大デマンド電流 (2相)	最大デマンド電流 (T相)	4	12
	24	ディント <sup>*</sup> 電流 (2相)	ディント <sup>*</sup> 電流 (T相)	4	
3	23	最大デマンド電流(N相)	最大デマンド電流(S相)	4	
	<b>2</b> <sup>2</sup>	デ・マント <sup>*</sup> 電流 (N相)	ディント <sup>*</sup> 電流 (S相)	4	
	21	最大デマンド電流 (1相)	最大デマンド電流(R相)	4	13
	20	テ゛マンド電流 (1相)	デマント・電流 (R相)	4	
	27	( <u>  141</u> ) 予備	<u> </u>	4	
	<b>2</b> <sup>6</sup>	予備	予備	4	
	<b>2</b> <sup>5</sup>	予備	予備	4	14
	24	予備	予備	4	
2	23	最大デマンド電流 (最大相)	最大デマンド電流(最大相)	4	
	2 <sup>2</sup>	す。マント・電流 (最大相)	す。マント・電流 (最大相)	4	
	21	予備	予備	4	15
	20	予備	予備	4	
	27	予備	 予備	4	
	<b>2</b> <sup>6</sup>	電力	電力	4	
	<b>2</b> <sup>5</sup>	1 2 線間電圧	TR線間電圧	4	16
	24	2 N線間電圧	ST線間電圧	4	
1	<b>2</b> <sup>3</sup>	1 N線間電圧	RS線間電圧	4	
	<b>2</b> <sup>2</sup>	2相電流	T相電流	4	
	21	N相電流	S相電流	4	17
	20	1 相電流	R相電流	4	
L			I .		

#### フォーマット例 (設定値データ)

#### ホスト側 → モニター側



### モニター側 → ホスト側

_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S T X	局都	番号	8	8		P	T L			C	T		ΕΤX	チェッ	クサム	C R

## フォーマット例(電力量 乗率データ)

ホスト側 → モニター側



### モニター側 → ホスト側

_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S T X	局都	番号	8	A	軍	[ ]力量 	<b>≣乗</b> ∑	<b>率</b>	E T X	チェッ	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	O R

#### フォーマット例 (接点データ)

ホスト側 → モニター側



モニター側 → ホスト側

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S T X	局都	Ĭ 番号 	9	0 I	挦	<b>接点</b> 于	 デー: 	j J	E T X	チェッ	クサム	OR

ホス				-			_	_															
1	2 T	3 T	4	5	6	7 	8	9	10	11	12	1											
E N Q	局	番号 	1	1		・ド  始 (ント 	リ- ポイ	·ド 가数 	チェッ	/クサム 	C R												
モニ	ター	. 個川 -	→ 7	ホス	卜個	31I																	
1		3		5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2
s										]	1				l .			1				1	1
T X	局	番号	9	1		R相	電流	ļ		S相	電流	,		T相	電流	;	R	S線	間電	圧	S	T線	l間
			•													<u> </u>		<u> </u>	<u></u>			<u></u>	L
26	27 <b>T</b>	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 	42	43	44	45	46	47	48 T	T 4
Т.	R紡	間電	圧	ı	電	力	ī		予	·備 ·	ī		予	備	ī		予 I	·備	Ī			、電 大相) -	
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
<u> </u>										<u> </u>	]	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	]	<u> </u>				
/ / /		マント゛冒 大相)	<b></b>		予	備			予	備			予	備			予	備		7	マント	· 電》 相)	允
<u>2</u>																	<u> </u>					Щ	<u></u>
74	75 	76	77	78	79	80	81	82	83	84 	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	9
最		マンド冒 ₹相)	<b>宣流</b>	Ŧ	`マント (S	*電源 相)	<b></b>	最之	大デマ (S	'ンド冒 相) •	<b>電流</b>	7	`マント (T		流	最之		"ント <sup>*</sup> 電 相) •	<b>宣流</b>		予	備	•
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	12
/	T			102	100	101	100	100	107		1				1			I	I	110	110	120	Γ
	予	備			予	備			予	備			電力 (受				予	備			予	備	
<u>&lt;                                    </u>																	<u> </u>					Щ	<u></u>
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	1. T
	· <del>-</del>	┪	•		· 予	· 備	•		· 予	· 備	•		І	0	•		最大	' :Io			I (	o r	•
	, I		Ī		ı I	]	I		, I		ı		ı I	-	ı			 	I		, . I	I	ı
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	10
<u> </u>		l													l			l					Ī
	最大 -	Ιο	r		· 予	·備 ·	ī		· 予	備	Ī		· 予	備	i		予	·備 -	i		予 -	·備 -	ī
170	171	172	173	174	175	176	177	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	_
		1.72	. <i>, ,</i>				· · · ·	1															


## フォーマット例(電力量データ)

# ホスト側 → モニター側

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
шZQ	局額	番号	1	5		ト 始 (シト	リ <del>ー</del> ポイ	ト ・ 小数 	チェッ	クサム	OR

### モニター側 → ホスト側

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S T X	局都	<b>番号</b>	9	5			電力	力量			E T X	チェッ	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	CR



#### フォーマット例(データリセット)




## モニター側 → ホスト側

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S T X	局都	番号	D	4	E T X	チェッ	/ クサム	O R

#### フォーマット例(全機種データリセット)





- \* 1 ライトポイント 01 (30H, 31H) を入れて下さい。
- \*2 出力データ 14ページの表を参照して下さい。 全機種のMIo・MIorを一斉にリセットします。 モニターからの返信はありません。

## 付 表

電圧表示最小単位

一次定格(V)	表示最小単位
110.0∨	0. 1
220. 0∨	0. 2
440. 0∨	0. 5

### 電流表示最小単位

一次定格(A)	表示最小単位		
5. 000 A	0. 005		
10.00A	0. 01		
15.00 A	0. 02		
20.00A	0. 02		
25. 00 A	0. 05		
30.00A	0. 05		
40.00A	0. 05		
50.00A	0. 05		
60.00A	0. 10		
75. 00 A	0. 10		
80.00A	0. 10		
100.0A	0. 1		
120.0A	0. 2		
150.0A	0. 2		
200. 0 A	0. 5		
250.0A	0. 5		
300.0A	0. 5		
400.0A	0. 5		
500.0A	0. 5		
600.0A	1.0		
750.0A	1.0		
800.0A	1.0		
1000 A	1		
1200 A	2		
1500 A	2		
2000 A	2		
2500 A	5		
3000 A	5		
4000 A	5		
4500 A	5		
5000 A	5		
6000 A	10		
7500 A	10		
8000 A	10		

電力表示	VT比一次側定格値				
最小単位	110 V	220 V	440∨		
5 A	0. 001	0. 002	0. 005		
10 A	0. 002	0. 005	0. 010		
15 A	0. 005	0. 010	0. 02		
20 A	0. 005	0. 010	0. 02		
25 A	0. 005	0. 10	0. 02		
30 A	0. 010	0. 02	0. 05		
40 A	0.010	0. 02	0. 05		
50 A	0. 01	0. 02	0. 05		
60 A	0. 02	0. 05	0. 05		
75 A	0. 02	0. 05	0. 10		
80 A	0. 02	0. 05	0. 10		
100 A	0. 02	0. 05	0. 10		
120 A	0. 05	0. 10	0. 10		
150 A	0. 05	0. 10	0. 2		
200 A	0. 05	0. 1	0. 2		
250 A	0. 05	0. 2	0. 2		
300 A	0. 10	0. 2	0. 5		
400 A	0. 10	0. 2	0. 5		
500 A	0.1	0. 5	0. 5		
600 A	0. 2	0. 5	0.5		
750 A	0. 2	0. 5	1.0		
800 A	0. 2	0. 5	1.0		
1000 A	0. 2	0. 5	1.0		
1200 A	0. 5	0. 5	1.0		
1500 A	0. 5	1. 0	2		
2000 A	0. 5	1. 0	2		
2500 A	0. 5	1	2		
3000 A	1. 0	2	5		
4000 A	1. 0	2	5		
4500 A	1. 0	2	5		
5000 A	1	2	5		
6000 A	2	5	5		
7500 A	2	5	10		
8000 A	2	5	10		