

電子式マルチメータ XS2シリーズ仕様




■機種リスト

ページ	品名	形 式	備 考
2	液晶型マルチメータ (スタンダードタイプ)	XS2-110	RS485(タモトP)通信対応 Modbus通信対応
6	液晶型マルチメータ (電流計測タイプ)	XSA2-110	
9	液晶型マルチメータ (電圧計測タイプ)	XSV2-110	
12	液晶型マルチメータ (デマンド電流計測タイプ)	XSD2-110A	
15	液晶型マルチメータ (デマンド電圧計測タイプ)	XSD2-110V	

■共通仕様

外形図／端子配列図 (mm)



電子式マルチメータ XS2-110



スタンダードタイプ

形 式	XS2-110-995-□□□-1□□
相線式	
電圧入力定格	9: 110V、220V (設定切替)
電流入力定格	5: 5A
出力	000: なし 110: 4~20mA×2、パルス×1、警報×1 200: RS485(タケモTP) M00: Modbus
補助電源	1: AC85~264VまたはDC85~143V
パックライト	1: アンバー (標準) 2: 橙 3: 緑 4: 白
パネル枠	無記号: 黒 I: アイボリー

ご注文方法 (例)

- 形式 : XS2-110-995-110-11

- 特殊仕様 :

機器仕様


準拠規格 : JIS C 1102、JIS C 1111

参考規格 : JIS C 1271-1、JIS C 1273-1

ハウジング : 難燃性 ABS樹脂、UL94V-0

端子ネジ : 入力・電源端子:M4、出力端子:M3

◆表示 :



◆パラメータ設定 :

専用ケーブル : CB24 (RS-232C)

設定ソフト : TPS-16

◆表示器仕様 :

表示器 : LCD

バーグラフ : 31セグメント

上段デジタル表示 : 4桁 (一表示付)

中段デジタル表示 : 4桁 (一表示付)

下段デジタル表示 : 6桁 (一表示付)

バックライト : LED式 (自動消灯機能付)

表示更新時間 : 0.5秒

◆押しボタンスイッチ :

SET : 一次側定格値の表示

+ : 詳細の表示切替

- : 状態の表示切替

RESET+MAX/MIN : 各最大値・最小値の一括りセット

MAX/MIN : 最大値・最小値の表示切替

DISPLAY : 表示内容の切替

◆デジタル表示 :

電流 : 3、4桁 (表示単位A・kA切替)

電圧 : 3、4桁 (表示単位V・kV切替)

電力 : 4桁 (表示単位W・kW・MW切替、送電時一表示付)

無効電力 : 4桁 (表示単位var・kvar・Mvar切替、

LAG/LEAD表示付)

力率 : 4桁 (LAG/LEAD表示付、小数点以下1桁)

電力量 : 6桁 (乗率×1、×10、×100、×1000)、

受電積算、送電積算

3段目表示

無効電力量 : 6桁 (乗率×1、×10、×100、×1000)、

受電・LAG積算、受電・LEAD積算

送電・LAG積算、送電・LEAD積算

3段目表示

周波数 : 3桁 (小数点以下1桁)

デマンド電流 : 3、4桁 (デマンド時限0、10、20、30、40、

50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

15、20、25、30分選択設定)

デマンド電力 : 4桁 (デマンド時限0、10、20、30、40、

50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

15、20、25、30分選択設定)

バーグラフ表示 : 電流、電圧、電力、無効電力、力率、

周波数、デマンド電流、デマンド電力、

XS2-110

◆表示パターン：

設定コード	バーグラフ	上段	中段	下段
01	PF	V	A	W
02	PF	V	A	Wh
03	PF	A	W	Wh
04	PF	V	W	Wh
05	A	V	W	Wh
06	DA	MDA	A	V
07	DA	MDA	A	Wh
08	DA	MDA	V	Wh
09	DA	MDA	W	Wh
10	A	V	W	var
11	PF	Hz	W	Wh
12	PF	Hz	var	varh
13	A	V	A	
14	A (R)	A (R)	A (S)	A (T)
15	V (RS)	V (RS)	V (ST)	V (TR)
00	任意	任意	任意	任意

◆設定機能：

設定項目		内容
表示	バーグラフ	表示内容の選択
	表示1段目	
	表示2段目	
	表示3段目	
	電力バーグラフ	片振／両振の設定
	力率バーグラフ	スパン（0～100～0／50～100～50）を設定
	表示更新周期	更新周期を設定
	バックライト	常時点灯／自動消灯／常時消灯の選択
	点滅機能	各計測項目の点灯を設定
入力	一次側電圧	VTの一次電圧を設定
	一次側電流	CTの一次電流を設定
計測	デマンド電流時限	時限の設定
	デマンド電力時限	
アナログ出力	出力項目	出力する項目の設定
	電力スパン	出力スパンの設定（定格の50～125%）
パルス出力	項目	出力する項目の設定
	設定値	パルス定数の設定
警報出力	項目	項目の設定
	設定値	警報値の設定
	上下限	警報の動作の設定
	ディレー	遅延時間の設定
	復帰方法	自動／手動の設定
通信	ポート	通信速度の設定
	アドレス	通信局番の設定

◆停電補償：各データ・各設定値を不揮発性メモリに記憶

入力仕様

◆電圧側：

定格：AC110V（最大電圧AC150V）

AC220V（最大電圧AC300V）

消費VA：AC110V 0.1VA／相、AC220V 0.25VA／相

過電圧強度：定格電圧の2倍（0.5×9回+5秒1回）、

1. 2倍（2時間）

◆電流側：

定格：AC5A

過電流強度：定格電流の40倍（1秒×2回）、

20倍（2秒×2回）、

10倍（0.5秒×9回+5秒1回）

1.2倍（2時間）

◆定格周波数：50/60共用

出力仕様

◆アナログ出力：（各チャンネルは内部でマイナス共通です）

許容負荷抵抗

出力レンジ	許容負荷抵抗
DC4～20mA	0～600Ω

◆パルス出力：

12000パルス／h以下になるように定数を設定して下さい

定数	パルス出力
0.01k	0.01kWh(kvarh)／パルス
0.1k	0.1kWh(kvarh)／パルス
1k	1kWh(kvarh)／パルス
10k	10kWh(kvarh)／パルス
100k	100kWh(kvarh)／パルス
1M	1MWh(kvarh)／パルス
10M	10MWh(kvarh)／パルス

接点容量：DC110V 0.1A（抵抗負荷）

AC110V 0.1A（抵抗負荷）

オン抵抗：50Ω以下

パルス幅：100～150ms

（出力レンジは12,000パルス/h以下）

無電圧1a接点

◆警報接点出力：

接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)

接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)

接触抵抗：50mΩ以下

無電圧1a接点

◆RS485（タケモトP）通信出力：

通信規格：RS-485

伝送距離：1km以下（最大32台）

伝送ケーブル：シールド付より対線(CPEV-S0.9φ)

終端抵抗：100Ω内蔵（端子短絡で終端抵抗有効）

通信速度：1200、2400、4800、9600、19200 bps

同期方式：調歩同期方式

通信制御方式：ポーリングセレクション方式（半二重）

使用コード：ASCII

データ形式：

・スタートビット：1ビット

・データ：7ビット

・パリティビット：偶数

・ストップビット：1ビット

XS2-110

◆ Modbus通信出力

通信規格 : Modbus

伝送距離 : 1km以下(最大32台)

伝送ケーブル : シールド付より対線(CPEV-S0.9φ)

終端抵抗 : 100Ω内蔵(端子短絡で終端抵抗有効)

通信速度 : 1200、2400、4800、9600、19200 bps

同期方式 : 調歩同期方式(非同期式)

通信制御方式 : ポーリングセレクション方式(半二重)

使用コード : RTU

データ形式 :

- ・スタートビット : 1ビット
- ・データ : 8ビット
- ・パリティビット : 無/偶数/奇数
- ・トップビット : 1/2ビット

設置仕様

消費電力

補助電源	AC100V	オプションなし : 3VA以下 RS-485通信 : 3VA以下 アナログ出力 : 4VA以下
	AC200V	オプションなし : 4VA以下 RS-485通信 : 4VA以下 アナログ出力 : 6VA以下
	DC110V	オプションなし : 2W RS-485通信 : 2W アナログ出力 : 3W
VT回路	AC110V, AC110/220V	0.1VA以下
	AC220V	0.25VA以下
CT回路	AC5A	0.3VA以下

使用温度範囲 : -10~55°C

使用湿度範囲 : 30~85%RH(結露無きこと)

次のような場所では使用しないで下さい。

- ・標高1000m以上の場所
- ・潮風、塵埃などによる汚損の多い場所
- ・腐食性、硫化ガス、アンモニアガス、その他有害ガスのある場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・直射日光の当たる場所

寸法 : W110×H110×D96.5

質量 : 約600g

性 能

◆階級・固有誤差(デジタル表示、アナログ出力) :

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)
電流	0.5	±0.5
電圧	0.5	±0.5
電力	0.5	±0.5
無効電力	0.5	±0.5
力率	2.0	±2.0
周波数	0.5	±0.5
デマンド電流	0.5	±0.5
デマンド電力	0.5	±0.5

◆許容限度(デジタル表示、パルス出力) :

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)	備考
電力量	普通級	±2.0%	定格電流の5~120% (力率=1)
		±2.5%	定格電流の10~120% (力率=0.5)
無効電力量	-	±2.5%	定格電流の10~120% (力率=0)
		±2.5%	定格電流の20~120% (力率=0.866)
		±3.0%	定格電流の10% (力率=0.866)

◆応答時間(最終値の±1%以内に納まる時間) :

- ・表示 : 4秒以下
- ・アナログ出力 : 1秒以下

◆絶縁抵抗 : 100MΩ以上/DC500Vメガ

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・VT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・アナログ出力端子一括(通信端子一括)
⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報・パルス出力端子一括
⇒他回路端子一括・アース端子
- ・パルス出力端子一括⇒警報出力端子
⇒他回路端子一括・アース端子


◆耐電圧 : AC2210V 50/60Hz 5秒間

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・VT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・アナログ出力端子一括(通信端子一括)
⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報・パルス出力端子一括
⇒他回路端子一括・アース端子
- ・パルス出力端子一括⇒警報出力端子
⇒他回路端子一括・アース端子

◆雷インパルス : 電気回路端子一括⇒アース端子間 6kV


接続図

◆ 単相2線式




(※) 一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆ 単相3線式



(※) 一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい


◆ 三相3線式




(※) 一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

出力

◆ アナログ+警報+パルス出力付のとき




◆ RS-485通信付のとき



※終端時のみ Ter と RS+ を短絡

◆ Modbus通信付のとき



※終端時のみ Ter と RS+ を短絡

電子式マルチメータ XSA2-110



電流計測タイプ

形式	XSA2-110-905-□□□-1□□
相線式	
電圧入力定格	9: 単相2線、単相3線、三相3線（設定切替） 0: 入力無し
電流入力定格	5: 5A
出力	000: なし 070: 外部リセット×1 080: 警報出力×1+外部リセット×1
補助電源	1: AC85~264VまたはDC85~143V
パックライト	1: 標準（アンバー） 2: 橙 3: 緑 4: 白
パネル枠	無記号: 黒 I: アイボリー

ご注文方法（例）

・ 形式 : XSA2-110-905-070-11

・ 特殊仕様 :


機器仕様

準拠規格 : JIS C 1102(1~9)

ハウジング : 難燃性 ABS樹脂、UL94V-0

端子ネジ : 入力・電源および操作入力端子:M4、出力端子:M3

◆表示 :



◆パラメータ設定 :

専用ケーブル : CB24 (RS-232C)

設定ソフト : TPS-16

◆表示器仕様 :

表示器 : LCD

バーグラフ : 31セグメント

上段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

中段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

下段デジタル表示 : 6桁（-表示付）

バックライト : LED式（自動消灯機能付）

表示更新時間 : 0.5秒

◆押しボタンスイッチ :

SET : 一次側定格値の表示

+ : 詳細の表示切替

- : 状態の表示切替

RESET+MAX/MIN : 各最大値の一括りセット

MAX/MIN : 最大値・最小値の表示切替

DISPLAY : 表示内容の切替

◆デジタル表示 :

電流 : 3、4桁（表示単位A／kA切替）

◆表示パターン :

バーグラフ	上段	中段	下段
A	Max-A	A	Min-A

◆設定機能 :

設定項目		内容
表示	表示更新周期	更新周期を設定
	バックライト	常時点灯／自動消灯／常時消灯の選択
	点滅機能	各計測項目の点灯を設定
入力	相線式	相線式を設定
	一次側電流	CTの一次電流を設定
警報出力	項目	項目の設定
	設定値	警報の設定値
	上下限	警報の動作の設定
	ディレー	遅延時間の設定
	復帰方法	警報の復帰方法（自動／手動）の設定

入力仕様

◆電流側 :

定格 : AC5A

過電流強度 : 定格電流の40倍(1秒×2回)、10倍(10秒)、1.2倍(2時間)

◆定格周波数 : 50/60共用

XSA2-110

出力仕様

◆警報接点出力：

接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)
接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)
接触抵抗：50mΩ 以下
無電圧 1 a 接点

設置仕様

消費電力：

補助電源	AC100V	3VA以下
	AC200V	4VA以下
	DC110V	2W
CT回路	AC5A	0.3VA以下

使用温度範囲：-10～55°C

使用湿度範囲：30～85%RH(結露無きこと)

次のような場所では使用しないで下さい。

- ・標高1000m以上の場所
- ・潮風、塵埃などによる汚損の多い場所
- ・腐食性、硫化ガス、アンモニアガス、その他有害ガスのある場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・直射日光の当たる場所

寸法：W110×H110×D96.5

質量：約600g

性 能

◆階級・固有誤差(デジタル表示)：

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)
電流	0.5	±0.5

◆応答時間(最終値の±1%以内に納まる時間)：

- ・表示：4秒以下

◆絶縁抵抗：100MΩ 以上／DC500Vメガ

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子


◆耐電圧：AC2210V 50/60Hz 5秒間

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

◆雷インパルス：電気回路端子一括⇒アース端子間 6kV


接続図

◆単相2線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆単相3線式



(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆三相3線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい


XSA2-110

出力

◆外部リセット付のとき



◆警報出力＋外部リセット付のとき





電子式マルチメータ XSV2-110

電圧計測タイプ

形 式	XSV2-110-990-□□□-1□□
相線式	
電圧入力定格	9: 単相2線、単相3線、三相3線（設定切替） 9: 110V、220V（設定切替）
電流入力定格	0: 入力無し
出力	000: なし 070: 外部リセット×1、 080: 警報出力×1+外部リセット×1
補助電源	1: AC85~264VまたはDC85~143V
パックライト	1: 標準（アンバー） 2: 橙 3: 緑 4: 白
パネル枠	無記号: 黒 I: アイボリー

ご注文方法（例）

・ 形式 : XSV2-110-990-080-11

・ 特殊仕様 :


機器仕様

参考規格 : JIS C 1102(1~9)

ハウジング : 難燃性 ABS樹脂、UL94V-0

端子ネジ : 入力・電源および操作入力端子:M4、出力端子:M3

◆表示 :



◆パラメータ設定 :

専用ケーブル : CB24 (RS-232C)

設定ソフト : TPS-16

◆表示器仕様 :

表示器 : LCD

バーグラフ : 31セグメント

上段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

中段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

下段デジタル表示 : 6桁（-表示付）

バックライト : LED式（自動消灯機能付）

表示更新時間 : 0.5秒

◆押しボタンスイッチ :

SET : 一次側定格値の表示

+ : 詳細の表示切替

- : 状態の表示切替

RESET+MAX/MIN : 各最大値の一括りセット

MAX/MIN : 最大値・最小値の表示切替

DISPLAY : 表示内容の切替

◆デジタル表示 :

電圧 : 3、4桁（表示単位V/kV切替）

◆表示パターン :

バーグラフ	上段	中段	下段
V	Max-V	V	Min-V

◆設定機能 :

設定項目		内容
表示	表示更新周期	更新周期を設定
	バックライト	常時点灯／自動消灯／常時消灯の選択
	点滅機能	各計測項目の点灯を設定
入力	相線式	相線式を設定
	一次側電圧	VTの一次電圧を設定
警報出力	項目	項目の設定
	設定値	警報の設定値
	上下限	警報の動作の設定
	ディレー	遅延時間の設定
	復帰方法	警報の復帰方法（自動／手動）の設定

XSV2-110

入力仕様

◆電圧側：

定格：AC110V(最大電圧AC150V)

AC220V(最大電圧AC300V)

消費VA：AC110V 0.2VA／相、AC220V 0.4VA／相

過電圧強度：定格電圧の2倍(0.5×9回+5秒1回)、

1.2倍(2時間)

◆定格周波数：50/60共用

出力仕様

◆警報接点出力：

接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)

接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)

接触抵抗：50mΩ 以下

設置仕様

消費電力

電源	AC100V	3VA以下
	AC200V	4VA以下
	DC110V	2W
VT回路	AC110V, AC105／210V	0.1VA以下
	AC220V	0.25VA以下

使用温度範囲：-10～55°C

使用湿度範囲：30～85%RH(結露無きこと)

次のような場所では使用しないで下さい。

- ・標高1000m以上の場所
- ・潮風、塵埃などによる汚損の多い場所
- ・腐食性、硫化ガス、アンモニアガス、その他有害ガスのある場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・直射日光の当たる場所

寸法：W110×H110×D96.5

質量：約600g

性能

◆階級・固有誤差(デジタル表示)：

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)
電圧	0.5	±0.5

◆応答時間(最終値の±1%以内に納まる時間)：

- ・表示：4秒以下

◆絶縁抵抗：100MΩ以上／DC500Vメガ

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・VT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

◆耐電圧：AC2210V 50/60Hz 5秒間

- ・電気回路端子一括⇒アース端子

- ・VT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子


- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

◆雷インパルス：電気回路端子一括⇒アース端子間 6kV


接続図

◆単相2線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆単相3線式



(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい


◆三相3線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

出力

◆外部リセット付のとき



◆警報出力+外部リセット付のとき



電子式マルチメータ XSD2-110A



デマンド電流計測タイプ

形式	XSD2-110A-905-□□□-1□□
相線式	
電圧入力定格	9: 単相2線、単相3線、三相3線（設定切替） 0: 入力無し
電流入力定格	5: 5A
出力	000: なし 070: 外部リセット×1 080: 警報出力×1+外部リセット×1
補助電源	1: AC85~264VまたはDC85~143V
パックライト	1: 標準（アンバー） 2: 橙 3: 緑 4: 白
パネル枠	無記号: 黒 I: アイボリー


ご注文方法（例）

- 形式 : XSD2-110A-905-070-11
- 特殊仕様 :

機器仕様

- 準拠規格 : JIS C 1102(1~9)
 ハウジング : 難燃性 ABS樹脂、UL94V-0
 端子ネジ : 入力・電源および操作入力端子:M4、出力端子:M3

◆表示 :



◆パラメータ設定 :

専用ケーブル : CB24 (RS-232C)
 設定ソフト : TPS-16

◆表示器仕様 :

表示器 : LCD
 バーグラフ : 31セグメント
 上段デジタル表示 : 4桁（-表示付）
 中段デジタル表示 : 4桁（-表示付）
 下段デジタル表示 : 6桁（-表示付）
 バックライト : LED式（自動消灯機能付）
 表示更新時間 : 0.5秒

◆押しボタンスイッチ :

SET : 一次側定格値の表示
 + : 詳細の表示切替
 - : 状態の表示切替
 RESET+MAX/MIN : 各最大値の一括りセット
 MAX/MIN : 最大値・最小値の表示切替
 DISPLAY : 表示内容の切替

◆デジタル表示 :

デマンド電流 : 3、4桁（デマンド時限0、10、20、30、40、50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30分選択設定）

◆表示パターン :

	バーグラフ	上段	中段	下段
表示	DA	Max-DA	DA	A

◆設定機能 :

設定項目	内容
表示	表示更新周期
	常時点灯／自動消灯／常時消灯の選択
	点滅機能
入力	相線式
	一次側電流
	デマンド電流時限
警報出力	項目
	設定値
	上下限
	ディレー
	復帰方法

XSD2-110A

入力仕様

◆電流側：

定格：AC5A

過電流強度：定格電流の40倍(1秒×2回)、
20倍(2秒×2回)、
10倍(0.5秒×9回+5秒1回)、5倍(1分間)、
3倍(3分間)、2倍(10分間)

◆定格周波数：50/60共用

出力仕様

◆警報接点出力：

接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)
接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)
接触抵抗：50mΩ 以下

設置仕様

消費電力

電源	AC100V	3VA以下
	AC200V	4VA以下
	DC110V	2W
CT回路	AC5A	0.3VA以下

使用温度範囲：-10～55°C

使用湿度範囲：30～85%RH(結露無きこと)

次のような場所では使用しないで下さい。

- ・標高1000m以上の場所
- ・潮風、塵埃などによる汚損の多い場所
- ・腐食性、硫化ガス、アンモニアガス、その他有害ガスのある場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・直射日光の当たる場所

寸法：W110×H110×D96.5

質量：約600g

性 能

◆階級・固有誤差(デジタル表示)：

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)
電流	0.5	±0.5
デマンド電流	0.5	±0.5

◆応答時間(最終値の±1%以内に納まる時間)：

- ・表示：4秒以下

◆絶縁抵抗：100MΩ 以上／DC500Vメガー

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子


◆耐電圧：AC2210V 50/60Hz 5秒間

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

◆雷インパルス：電気回路端子一括⇒アース端子間 6kV


接続図

◆単相2線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆単相3線式



(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆三相3線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい


XSD2-110A

出力

◆外部リセット付のとき



◆警報出力+外部リセット付のとき



電子式マルチメータ XSD2-110V



デマンド電圧計測タイプ

形式	XSD2-110V-990-□□□-1□□
相線式	
9: 単相2線、単相3線、三相3線（設定切替）	
電圧入力定格	
9: 110V、220V（設定切替）	
電流入力定格	
0: 入力なし	
出力	
000: なし	
070: 外部リセット×1	
080: 警報出力×1+外部リセット×1	
補助電源	
1: AC85~264VまたはDC85~143V	
パックライト	
1: 標準（アンバー）	
2: 橙	
3: 緑	
4: 白	
パネル枠	
無記号: 黒	
I: アイボリー	

ご注文方法（例）

- 形式 : XSD2-110V-990-070-11
- 特殊仕様 :


機器仕様

参考規格 : JIS C 1102(1~9)

ハウジング : 難燃性 ABS樹脂、UL94V-0

端子ネジ : 入力・電源および操作入力端子:M4、出力端子:M3

◆表示 :



◆パラメータ設定 :

専用ケーブル : CB24 (RS-232C)

設定ソフト : TPS-16

◆表示器仕様 :

表示器 : LCD

バーグラフ : 31セグメント

上段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

中段デジタル表示 : 4桁（-表示付）

下段デジタル表示 : 6桁（-表示付）

バックライト : LED式（自動消灯機能付）

表示更新時間 : 0.5秒

◆押しボタンスイッチ :

SET : 一次側定格値の表示

+ : 詳細の表示切替

- : 状態の表示切替

RESET+MAX/MIN : 各最大値の一括りセット

MAX/MIN : 最大値・最小値の表示切替

DISPLAY : 表示内容の切替

◆デジタル表示 :

デマンド電流 : 3、4桁（デマンド時限0、10、20、30、40、50秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30分選択設定）

◆表示パターン :

	バーグラフ	上段	中段	下段
	DV	Max-DV	DV	V

◆設定機能 :

設定項目		内容
表示	表示更新周期	更新周期を設定
	バックライト	常時点灯／自動消灯／常時消灯の選択
	点滅機能	各計測項目の点灯を設定
入力	相線式	相線式を設定
	一次側電流	CTの一次電流を設定
	デマンド電流時限	時限の設定
警報出力	項目	項目の設定
	設定値	警報の設定値
	上下限	警報の動作の設定
	ディレー	遅延時間の設定
	復帰方法	警報の復帰方法（自動／手動）の設定

XSD2-110V

入力仕様

◆電圧側：

定格：AC110V (最大電圧AC150V)

AC220V (最大電圧AC300V)

消費VA：AC110V 0.2VA／相、AC220V 0.4VA／相

過電圧強度：定格電流の2倍 (0.5×9回+5秒1回)、

1.2倍 (2時間)

◆定格周波数：50/60共用

出力仕様

◆警報接点出力：

接点電圧の最大値：AC250V (DC220V)

接点の最大電流値：AC3A (DC0.3A)

接触抵抗：50mΩ 以下

設置仕様

消費電力

電源	AC100V	3VA 以下
	AC200V	4VA 以下
	DC110V	2W

VT回路	AC110V, AC105/210V	0.1VA 以下
	AC220V	0.25VA 以下

使用温度範囲：-10～55°C

使用湿度範囲：30～85%RH(結露無きこと)

次のような場所では使用しないで下さい。

- ・標高1000m以上の場所
- ・潮風、塵埃などによる汚損の多い場所
- ・腐食性、硫化ガス、アンモニアガス、その他有害ガスのある場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・直射日光の当たる場所

寸法：W110×H110×D96.5

質量：約600g

性能

◆階級・固有誤差(デジタル表示)：

計測項目	階級 (級)	固有誤差 (%)
電圧	0.5	±0.5
デマンド電圧	0.5	±0.5

◆応答時間(最終値の±1%以内に納まる時間)：

- ・表示：4秒以下

◆絶縁抵抗：100MΩ 以上／DC500Vメガー

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子


◆耐電圧：AC2210V 50/60Hz 5秒間

- ・電気回路端子一括⇒アース端子
- ・CT入力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・補助電源端子一括⇒他回路端子一括・アース端子
- ・警報出力端子一括⇒他回路端子一括・アース端子

◆雷インパルス：電気回路端子一括⇒アース端子間 6kV


接続図

◆単相2線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆単相3線式



(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

◆三相3線式




(※)一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい

XSD2-110V

出力

◆外部リセット付のとき



◆警報出力+外部リセット付のとき

